⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭60-40807

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)3月22日

F 16 B 5/06 12/20

1

6673-3J

審査請求 有

(全 頁)

❷考案の名称 ボードコネクタ

到実 頤 昭58-133019

❷出 願 昭58(1983)8月30日

砂考案者 長崎

克 久

東京都千代田区一番町27-2 松下ビル バイオシステム

株式会社内

の出 願 人 バイオシステム株式会

東京都千代田区一番町27-2 松下ビル

社

②代 理 人 并理士 井上 重三

BEST AVAILABLE COPY

明 細 書

1. 考案の名称

ポードコネクタ

- 2. 臭用新案登録請求の範囲
 - 1. 一定の間隔をおいて相対向する円形の正面板部及び背面板部がそれらの間に介設された十文字状の連結部によつて結合されてほぼ4分円弧状の空所が4枚の背板の角部が形成され、これらの空所が4枚の背板をもれるとでがいる。 一定の間隔をおいて相対向する円形の正面板部がはかがはないによって結合されてほぼ4分円弧状の空所が4枚の背板の角部が上入保持されるけ板挟持部とされるとといいでは、1000円と対応に4個の上字状盤部がは100円と対応ではではではではないではでするように対応して同じではないではでする一組の上下板挟持部が形成され、しかも、これらの挟持部の中心近傍の上字状盤部にストッパ部が形成されたボードコネクタ。
- 3. 考案の詳細な説明 本考案は、多数の平板によつてディスプレイポ

(T)

ックスや本箱を構成する際に使用される結合具に 関し、特に、4枚の背板の角部を圧入保持する背 板挟持部とこれに垂直な方向に一組の側板挟持部 及び上下板挟持部を一体に有し、これにより前記 ポックス等の構成を多様に設計変更することので きるポードコネクタに関する。

各種の箱形状商品、例えばカセットテープや書籍をディスプレイするため、多数の平板によつてディスプレイボックスや本箱が構成されるが、その際に平板同士を結合するためボードコネクタが使用される。すなわち、仕切板となる平板の端部を受け止めるボードコネクタに、様々な方向から平板を圧入して保持させ、これらの平板及びボードコネクタを以て箱状構造物を構築するのである。

このようなデイスプレイボックスは、デイスプレイの場所や収納物の個数等の状況に応じて様々にレイアウト変更されるのが常であり、従つてポードコネクタに要求される設計条件としても、平板を確実かつ堅固に挟持することは無論のこと、レイアウト変更に容易に対処できることが必要で

ある。更に言うと、一種類のポードコネクタが平 板相互の中間接続コネクタとして機能すると同時 に、背板を受け止めるコネクタや、箱状構造物の 下端の台座コネクタとしても機能できると、数種 類のコネクタを準備する必要がなく、都合が良い。

従来から幾多のボードコネクタが提案されてきたが、それらは専ら、平板相互の結合力を高める ととに注力するのみで、単一のコネクタで多様な 機能を持たせるには不十分であつた。

本考案は、上記した設計要求を満たすためにな され、進歩したボードコネクタを提供するもので、 その主要な目的は、一種類で多数の機能を果たす ことができるようにすることにある。

そしてとのために、本考案は、4枚の背板の角部を圧入保持する背板挟持部とこれに垂直な方向に一組の側板挟持部及び上下板挟持部を一体に設けたものである。

以下、図面を参照して、本考案の実施例につき 説明する。

第1図は、本考案に係るボードコネクタの一実

٨.

施例を示す正面側から見た斜視図、第2図は、同じく背面側から見た斜視図、第3図は背面図、第4図は側面図である。

本考案に係るボードコネクタは、以下に記述する各部分が合成樹脂によつて一体に成形されており、樹脂成形に都合の良いように各部分が設計されている。すなわち、正面板部1及び背面板部2は、共に外形が円形の板状部分である。このように正面板部1及び背面板部2を共に円形にした埋由は、後述するように本案ボードコネクタを箱状構造物の下端の台座コネクタとして特定の方向性を持たずに使用するためである。

円形の正面板部1及び背面板部2は、平板の板厚によつて決定される一定の間隔をおいて相対向しており、それらの間に介設された十文字状の連結部3によつて結合されている。従つて、この連結部3が存在することにより、ほぼ4分円弧状の空所が形成されて背板挟持部4とされる。これらの背板挟持部4は、従つて一定幅の空所であり、かつ摩擦係止力を高めるために適宜幅及び適宜本

数の突条5が形成されており、そとに4枚の背板6の角部が圧入保持される。

野2図に最も良く示されているように、背面板部2に対して垂直に4個のL字状壁部7が立改されている。これらのL字状壁部7も前記背面板部2等と一体に樹脂成形されてあり、それらの相互位置関係は、4個のL字状壁部7が背面板部2の中心(従つてポードコネクタの軸心である。)に関いて互いに点対称となるように、かつ、各々のL字状壁部7が投挟持部4(4分円弧状の空所である。)と対応するようになっている。前記したするが登出する位置に、同じて大文字状の連結部3に対応する位置に、同じて大文字状の空所が形成されることとなり、一組の供称9が形成される。

4個のL字状壁部7の内側にも、摩擦係止力を 高め、かつ、壁構造を補強するため、適宜本数及 び幅の突条10が形成されている。また、一組の 側板挟持部8及び上下板挟持部9が集まるコネク

X. . .

タの軸心近傍にはストッパ部11が壁部から突出 して形成され、側板12や上下板13が互いに当 接し合うことのないように仕切つている。

次に、前記したボードコネクタによつて箱状のデイスプレイを構築する過程について説明すると、第 5 図(A)は、本案ボードコネクタが台座コネクタとして使用される眼様を示し、上下板挟持部 9 に上下板13 の端部が差し込まれて、複数の上下板13が互いに連結される。

第5図(B)では更に台座コネクタに側板12及び背板6の端部がそれぞれ側板挟持部8及び背板挟持部4に差し込まれており、次いで第5図(C),(D)では2階のコネクタに上下板13が差し込まれて第6図に示したように2区画のデイスプレイポックスが完成される。首うまでもなく本条ボートンクタは、平板相互の中間コネクタとしてのみならず、背板6を受け止める機能及び台座コネクタとしての機能をも有し、例えば第7図に示したりに3階6区画のデイスプレイポックス等々、多様な設計仕様に即座に応じることができる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は、本考案に係るボードコネクタの一実施例を示す正面側から見た新視図、第2図は、同じく背面側から見た新視図、第3図は背面図、第4図は側面図、第5図(A)から(D)までは、本案ボードコネクタの使用態様を示す新視説明図、第6図及び第7図は、本案ボードコネクタを使用して構築されたディスプレイボックスの態様例である。


- 1 ~ 正面板部
- 2 ~ 背面板部
- 3 ~ 連結部
- 4 ~ 背板挟持部
- 5 ~ 突 条 ·
- 6 ~ 背板
- 7 ~ L字状壁部
- 8 ~ 侧板挟持部
- 9 ~ 上下板挟持部
- 10 ~ 奖 条
- 11 ~ ストッパ部
- 12 ~ 捌 饭



13 ~ 上下板

実用新案登録出願人 バイオシステム株式会社







ï

73

代型人。井上重三




第 4 図




代理人。非上重三点

第 5 図 (A)




第 5 図 (B)




代理人 非上重三

第5図 (C)




第5回(D)-




76

代理人。并且董三

第6図



第 7 図



77

寒間(9) 100000

代理人 并上面宣

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.